



## CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA (1/2)

DCP-L2540DW series      Número de serie=U63885A4N958452  
 Versión ROM de controladora principal: Y2309111925  
 Versión subROM de controladora principal: 1.08  
 Versión ROM de controladora de motor: F2.01  
 Tamaño RAM = 32Mbytes

Bandeja de papel	Config usuario
Alimentac manual	:No
Dobl cara	:No
Tamaño Bandeja1	:Letter
Compr. tamaño	:No

Config. geral.	Config usuario
Selec. Idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo reposo	:1 min
-Apagado auto.	:Desactivar
-Ahorro tóner	:No
Modo Silencio	:No
SustituirTóner	:Parar


Menú impresión	Config usuario
Emulación	:Automático
Continuar auto	:Si
Tipo de papel	:Normal
Papel	:Letter
Copias	:1
Orientación	:Vertical
Posición impres.	
-Desplazamiento X	:0 Puntos
-Desplazamiento Y	:0 Puntos
HP LaserJet	
-Número fuente	:I059
-Paso de fuente	:10.00
-Juego símbolos	:PC-8
-LF automático	:No
-CR automático	:No
-AJUSTE automá.	:No
-SALTO automático	:Si
-Margen izquierdo	:0
-Margen derecho	:80
-Margen superior	:0.50
-Margen inferior	:0.50
-Líneas	:60
BR-Script 3	
-Imprimir errores	:Si

# CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA (2/2)


DCP-L2540DW series      Número de serie=U63885A4N958452  
Versión ROM de controladora principal: Y2309111925  
Versión sub1ROM de controladora principal: 1.08  
Versión ROM de controladora de motor: F2.01  
Tamaño RAM = 32Mbytes

## Vida útil restante de:

\*Cartucho de tóner



\*\*Unidad de tambor



### <Estado dispositivo>

Cómputo páginas totales: 17180  
Copiar recuento de páginas: 3712  
Impresión PC recuento de págs.: 13468  
Fax/Lista recuento de páginas: 0  
\*\*\*Cobertura media: 3.98%

### <Total páginas impresas>

Alimentac manual: 0  
Bandeja 1: 17184  
Dobl cara: 1

### <Total páginas impresas>

A4/Letter: 17172  
Oficio/Folio: 8  
B5/Ejecutivo: 0  
Sobre: 0  
A5: 0  
Otros: 0

### <Total páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 17180  
Grueso/Más grueso/Bond: 0  
Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0  
Etiqueta: 0  
Hagakí: 0

### <Total de atascos de papel: 8>

Atasco bandeja: 2  
Atasco interno: 5  
Atasco trasero: 1  
Atasco dobl cara: 0

### <Historial errores (últimos 10)>

1: Cambiar tambor	Página: 17173
2: Atasco documento	Página: 17171
3: Cambiar tóner	Página: 17160
4: Cambiar tambor	Página: 17160
5: Cambiar tóner	Página: 17160
6: Error cartucho	Página: 17063
7: Toner bajo.	Página: 16998
8: Cambiar tóner	Página: 15345
9: Toner bajo.	Página: 15156
10: Cambiar tóner	Página: 13625

### <Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner: 10  
Unidad de tambor: 1

### <Tipo de tóner>

Tóner de alta duración