


La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160F2H833473
VER. N
2024/07/22 12:38:03



S/N: U65160F2H833473
VER. N
2024/07/22 12:38:31

