



### La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

( M )



( C )



( Y )



( BK )



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N:U65160M1H209365  
VER.N  
2024/05/12 14:13:11



S/N:U65160M1H209365  
VER.N  
2024/05/12 14:11:54