

La hoja de comprobación de la calidad de impresión


Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



(M)



(C)



(Y)



(BK)

Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160C3H608613
VER. N
2024/08/05 10:11:13



S/N: U65160C3H608613
VER.N
2024/08/05 10:13:49