

**DATOS GENERALES**

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE CAMACUARI ARIAS		DNI: 21289868
DIRECCION: MZA. B LOTE. 17 ASC. LAS LOMAS DE LOS ANGELES LIMA - LIMA - LURIGANCHO		
TELEFONO: 944 262 960		
CORREO ELECTRONICO: ventas@biotecnomicacom.pe		
RAZON SOCIAL: CAVAL GROUP S.A.C.		RUC: 20608380613
INGRESO: 13-08-24	HORA: 11:55 am	ENTREGA:
TECNICO(S): EDUARDO ESPINO GARCIA		

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE
IMPRESORA	BROTHER	MFC-L8900CDW	U64646L3F215533
NIVEL DE TONER	ALTO	MEDIO	BAJO
		X	


**CONDICIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO**

PROBLEMA	SOLUCION
IMPRESIÓN DEFECTUOSA	

**OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO (DAÑOS, SIN CABLES, CARTUCHERA, ETC)**

OPCIONAL	SERIES	SI	NO	ADELANTO	RESTA	TOTAL
CARGADOR			X			
CABLE RED			X			
CABLE ENERGIA			X			
CARTUCHERA			X			
CAJA			X			
BATERIA			X			

  
RECEPCION

  
CLIENTE



Señor(es): CAVAL GROUP S.A.C.

RUC: 20608380613

Dirección: MZA. B LOTE 17 ASC. LAS LOMAS DE LOS ANGELES, Lurigancho, Lima, Lima

Medio de pago: Efectivo

Tipo de pago: Contado

Moneda: SOLES

Fecha Emisión: 22-02-2024

Hora: 17:19:52

Fecha Vcto.: 22-02-2024

Cant.	U/M	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe total
1	NIU	IMPRESORA BRTHOR L8900 SN: u64646l3f215533	3,080.00	0.00	3,080.00
1	NIU	TONER BROTHER CYAN 12502647669	790.00	0.00	790.00
1	NIU	TONER BROTHER MAGENTA 012502647676	790.00	0.00	790.00
1	NIU	TONER BROTHER YELLOW 012502647683	790.00	0.00	790.00
2	NIU	TONER BROTHER NEGRO 0125502647 12502647652	465.00	0.00	930.00
3	NIU	CABLE DE IMPRESORA	15.00	0.00	45.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES

Observaciones:	Totales:
	Gravada :S/. 5,444.92
	IGV 18 % : :S/. 980.08
	Sub total :S/. 6,425.00
	Total :S/. 6,425.00



**"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"**

Para visualizar el presente documento ingrese a: <http://oxfactura.com> o en <http://www.sunat.gob.pe> con su clave SOL  
Representación impresa de la FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.  
Autorizado mediante la Resolución: Nº 034-030-0000103/SUNAT







# Ajustes de impresora (1/5)

MFC-L8900CDW series

Núm. de serie=U64646L3F215533

Versión Main: ZK2309081840

Versión ROM de LT1: ---

Versión ROM de TT: ---

Versión Sub1: 1.31

Versión ROM de LT2: ---

Tamaño RAM = 1024Mbytes

Versión ROM de LT3: ---

## Ajuste bandeja      Ajuste usuario

Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:MP>B1
Omitir bandeja	:No
Separad bandej	:No
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:Carta
Tamaño Bandeja 1	:Carta
Poco papel	
-Poco papel	:No
-Nivel de aviso	:Muy bajo
Verificar tamaño	:No

## Config. gral.      Ajuste usuario

Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo en reposo	:1 min
-Apagado auto.	:No
-Ahorro de tóner	:No
-Modo Silencioso	:No
Pitido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:30 seg
-Temp retroilumin	:1 min
Bloq. configur.	:No

## Impresión direct      Ajuste usuario

Tamaño papel	:Carta
Tipo d papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Sí
Calidad Impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprimir índice	:Simple



# Ajustes de impresora (2/5)

MFC-L8900CDW series  
Versión Main: ZK2309081840  
Versión Sub1: 1.31  
Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L3F215533

Versión ROM de LT1: ---

Versión ROM de TT: ---

Versión ROM de LT2: ---

Versión ROM de LT3: ---

## Impresora Ajuste usuario

Emulación	:Automático
Calidad	:Fina
Ambas caras	
-Impr. a 2 caras	:No
-Imagen única	:Aliment. 1 cara
Continuar auto	:Sí
Color de salida	:Automático
Tipo d papel	:Papel normal
Tamaño papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

## Corrección de color Ajuste usuario

Autocorrección	:Sí
Ajustes color	
-Modo de ajustes	:Ajust en contr.
-Modo de color	:Normal
-Mejorar gris	:Sí
-Mejorar negro	:No
-Brillo	:0
-Contraste	:0
-Rojo	:0
-Verde	:0
-Azul	:0

# Ajustes de impresora (3/5)

MFC-L8900CDW series

Núm. de serie=U64646L3F215533

Versión Main: ZK2309081840

Versión ROM de LT1: ---

Versión ROM de TT: ---

Versión Sub1: 1.31

Versión ROM de LT2: ---

Tamaño RAM = 1024Mbytes

Versión ROM de LT3: ---

## Vida útil restante de:


\*Tóner cian (C)




\*Tóner amarillo(Y)



\*\*Unidad de tambor



Cinturón de arrastre



Unidad de fusor

81806



Unidad láser

81806



\*Tóner magenta (M)



\*Tóner negro (BK)



Kit AP MP

49997



Kit AP 1

83074



### <Estado del dispositivo (total/2 caras)>

Recuento de páginas totales: 18194/2597  
 Color: 16857/2291 Blanco y negro: 1337/306  
 Recuento copia: 1287/42  
 Color: 1022/8 Blanco y negro: 265/34  
 Impresión PC recuento: 16878/2555  
 Color: 15833/2283 Blanco y negro: 1045/272  
 Recuento fax: 0/0  
 Color: 0/0 Blanco y negro: 0/0  
 Recuento de otros: 29/0  
 Color: 2/0 Blanco y negro: 27/0

### <Historial errores (últimos 10)>

1: Cambie tóner (C) Página: 18193  
 2: Tambor ! Página: 18192  
 3: Cambie tóner (C) Página: 18189  
 4: Tambor ! Página: 18181  
 5: Tóner bajo (Y) Página: 18175  
 6: Tambor ! Página: 18173  
 7: Atasco atrás Página: 18128  
 8: Tambor ! Página: 18128  
 9: Atasco atrás Página: 17999  
 10: Atasco interno Página: 17999

### <Total de páginas impresas>

Band MP: 3 Ambas caras: 1298  
 Bandeja 1: 16926 Bandeja 2: 0  
 Bandeja 3: 0 Bandeja 4: 0  
 Bandeja 5: 0 Salida estándar.: 16891

### <Total de páginas impresas>

A4/Carta: 18181 Sobre: 0  
 Legal/Folio: 13 A5: 0  
 B5/Executive: 0 Otros: 0

### <Total de páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 18191  
 Grueso/Más grueso/Bond: 0  
 Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0  
 Etiqueta: 0  
 Hagaki: 0 Color: 0  
 Brillo: 3 Membrete: 0

### <Total de atascos de papel: 69>

Atasco bandja MP: 1 Atasco interno: 23  
 Atasco bandeja 1: 37 Atasco atrás: 5  
 Atasco bandeja 2: 0 Atasco dobl cara: 3  
 Atasco bandeja 3: 0 Atasco bandeja 4: 0  
 Atasco bandeja 5: 0

### <Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner  
 Cian(C): 2  
 Magenta(M): 2  
 Amarillo(Y): 2  
 Negro(BK): 3  
 Unidad de tambor: 0  
 Kit AP MP: 0  
 Kit AP 1: 0  
 Kit AP 2: 0  
 Kit AP 3: 0  
 Kit AP 4: 0  
 Kit AP 5: 0  
 Cinturón de arrastre: 0  
 Unidad de fusor: 0  
 Unidad láser: 0  
 Tóner residual: 0

### <Tipo de tóner>

Cian(C): Tóner estándar  
 Magenta(M): Tóner estándar  
 Amarillo(Y): Tóner estándar  
 Negro(BK): Tóner estándar

\* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.

\*\* Con base a impresión en tamaño A4/Letter

\*\*\* Cobertura estimada

# Ajustes de impresora (4/5)

MFC-L8900CDW series      Núm. de serie=U64646L3F215533

## <<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface>                      WiredLAN on  
<Node Type>                      Brother NC-9200h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)  
<Node Firmware Ver.>              Firmware Ver.ZK (Mar 23 2023 10:00:36)  
<MAC Address>                      b4-22-00-d8-d4-ea  
<Node name>                        BRNB42200D8D4EA

<Active services>                BRNB42200D8D4EA  
                                    BINARY\_P1  
                                    TEXT\_P1  
                                    POSTSCRIPT\_P1  
                                    PCL\_P1  
                                    BRNB42200D8D4EA\_AT

<Protocols>  
TCP/IP                            on    IPv6                            on    NetBIOS/IP                    on  
APIPA                            on    WebBasedManagement        on    Telnet                        off  
SNMP                             on    Remote Setup                on    Syslog                        off  
LPD                                on    Raw Port                     on    IPP                            on  
WebServices                    on    Network scan                on    PC fax receive               on  
POP3/IMAP4/SMTP                on    FTPServer                    off    FTPClient                    on  
TFTP                                on    CIFS                          on    mDNS                          on  
LLMNR                            on    LDAP                          on    SNMP                          on  
Proxy                            off    SFTP                          on    AirPrint                      on  
WebDAV                            on    Universal Print             off

<IP Settings>  
IP Address                        0.0.0.0  
Subnet Mask                       0.0.0.0  
IP Gateway                        0.0.0.0  
Boot Method                        AUTO  
Boot Tries                         3  
IP Filter                          Disabled  
  
GW Timeout (sec)                 21  
DNS Address Config                AUTO  
Primary DNS Server                192.168.18.1  
Secondary DNS Server              0.0.0.0

<IPv6 Settings>  
IPv6 Address                      Not Assigned  
  
Priority of name resolution    IPv4

<NetBIOS Name>                    BRNB42200D8D4EA  
<WINS Address Config>            AUTO  
<Primary WINS Server>            0.0.0.0  
<Secondary WINS Server>         0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>  
Device Mail Address               brnb42200d8d4ea@example.com  
Server                            0.0.0.0  
Port                                25  
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>  
Protocol                           POP3  
Server                            0.0.0.0  
Port                                110  
Polling Freq. (sec)               600

<mDNS Service Name>               Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]

<WebServices Name>                Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]

<Certificate>  
Status                            None

<SNMP Settings>  
Communication Mode               v1/v2c (RW)

<Wired IEEE 802.1x>  
Status                            Off  
<Ethernet Link Mode>             Auto  
<Ethernet Link Status>           Link DOWN, 10baseT #Link drops=0

<Network Statistics>  
Packets Received                 0  
Bad Packets Received              0  
Receiver overruns                 0  
Packets Transmitted               0  
Transmit packet fail               0  
Packet Collisions                 0

<Default Password>  
Pwd:                                jG\*RhMG-



# Ajustes de impresora (5/5)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646L3F215533

## <<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> Wi-Fi Direct I/F Enable on  
<Node Type> Brother NC-8700w, IEEE 802.11g/n (Active)  
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZK (Mar 23 2023 10:00:36)  
<MAC Address> 16-ac-60-6f-0a-99  
<Node name> BRX16AC606F0A99

<Active services> BRNB42200D8D4EA  
BINARY\_P1  
TEXT\_P1  
POSTSCRIPT\_P1  
PCL\_P1  
BRNB42200D8D4EA\_AT

<Protocols>

TCP/IP	on	IPv6	on	NetBIOS/IP	on
APIPA	on	WebBasedManagement	on	Telnet	off
SNMP	on	Remote Setup	on	Syslog	off
LPD	on	Raw Port	on	IPP	on
WebServices	on	Network scan	on	PC fax receive	on
POP3/IMAP4/SMTP	on	FTPServer	off	FTPClient	on
TFTP	on	CIFS	on	mDNS	on
LLMNR	on	LDAP	on	SNTP	on
Proxy	off	SFTP	on	AirPrint	on
WebDAV	on	Universal Print	off		

<IP Settings>

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
IP Gateway	0.0.0.0
Boot Method	AUTO
Boot Tries	3
IP Filter	Disabled

GW Timeout (sec)	21
DNS Address Config	AUTO
Primary DNS Server	192.168.49.1
Secondary DNS Server	0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRX16AC606F0A99  
<WINS Address Config> AUTO  
<Primary WINS Server> 0.0.0.0  
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>

Device Mail Address	brnb42200d8d4ea@example.com
Server	0.0.0.0
Port	25

<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>

Protocol	POP3
Server	0.0.0.0
Port	110
Polling Freq. (sec)	600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]

<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]

<SNMP Settings>

Communication Mode	v1/v2c(RW)
--------------------	------------

<Device Name> MFC-L8900CDW\_BR0a99  
<Name(SSID)> -  
<Authentication Mode> -  
<Encryption Mode> -  
<P2P Link Status> Not Connected  
<Tx Power Code> Full, 42, 0, 0  
<Peers List> None  
<DHCPd Settings>

IP Address Range	192.168.118.100 - 192.168.118.200
Lease Time	86400sec

<Network Statistics>		<Wireless(P2P) Statistics>	
Packets Received	869	RX Frames Received OK	0
Bytes Received	160705	RX Frames Error	1
Packets Transmitted	0	TX Frames Transmitted OK	0
Bytes Transmitted	0	TX Frames Error	0

<Default Password>

Pwd:	jG*RhMG-
------	----------