






AGWAAFAA


### La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas puntuadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

( M )



( C )



( Y )



( BK )



❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160FIH606188  
VER. N  
2024/08/02 18:06:23